



# CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia di Palermo  
DIREZIONE 9  
EDILIZIA PRIVATA  
[www.comune.bagheria.pa.it](http://www.comune.bagheria.pa.it)

C.F.  
81000170829

P.IVA  
00596290825

Servizio: Edilizia Privata  
Indirizzo: Corso Umberto I, 165  
Tel: 091/943218 - fax: 091/943218  
e-mail: [c.tripoli@comune.bagheria.pa.it](mailto:c.tripoli@comune.bagheria.pa.it)  
Pec: [ediliziaprivatabagheria@postecert.it](mailto:ediliziaprivatabagheria@postecert.it)

Ordinanza Sindacale N. 39.....

del 17/19 APR. 2016

OGGETTO: **Sottopassaggio Ferroviario in Via Bagnera - Bagheria**

## IL RESPONSABILE APICALE della DIREZIONE 9 Edilizia Privata

**Vista** la nota Prot. n. 26011 del 13.04.2016, pervenuta via Pec in data 14.04.2016, con la quale il Segretario Generale ha trasmesso a questa Direzione 9 – Edilizia Privata, per quanto di competenza, la nota prot. n. 21756 del 29.03.2016 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo, avente per oggetto “Sottopasso ferroviario in via Bagnera – Bagheria – dissesto statico – Rapporto di intervento n. 2520/1 del 22.03.16”;

**Vista** la nota Prot. n. 8499 del 26.03.2016, pervenuta via Pec. Prot. n. 21756 in data 29.03.2016, con la quale il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo, ha comunicato che, a seguito di un intervento effettuato in data 22 u.s. presso l'intradosso del ponte ferroviario di via Baghera è stato riscontrato il distacco di frammenti di calcestruzzo copriferro, a seguito verosimilmente del passaggio di un mezzo pesante, informando di avere provveduto a rimuovere le parti in immediato pericolo di caduta, e ha fatto presente che, “tenuto conto che l'intradosso del ponte presenta i ferri di ramatura esposti”, è necessario ed urgente e sotto la direzione tecnica qualificata, effettuare una più accurata verifica, disponendo le conseguenti opere di ripristino delle parti interessate, a salvaguardia della incolumità delle persone;

**Preso Atto** che dalla superiore nota si evince l'urgenza di eseguire una più accurata verifica, sotto la guida di un tecnico qualificato, effettuando i lavori di messa in sicurezza dell'immobile, disponendo le conseguenti opere di ripristino e consolidamento delle parti interessate, a salvaguardia della incolumità pubblica che privata;

**Accertato** che la competenza di cui sopra è da attribuire alla R.F.I. di Palermo – Direzione Territoriale Produzione, Via Rocco Pirri n. 24, 90123 Palermo (Pec: [rfi-dpr-dtp.pa@p.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.pa@p.rfi.it));

**Propone** di emettere apposita ordinanza sindacale, nei confronti della R.F.I. di Palermo da trasmettere per conoscenza alla Stazione Ferroviaria di Bagheria Via Stazione, finalizzata ad effettuare una accurata verifica, sotto la guida di un tecnico qualificato e la realizzazione di lavori di messa in sicurezza del sottopassaggio ferroviario in Via Bagnera – Bagheria, mediante l'esecuzione di opere di ripristino e consolidamento delle parti interessate;

Il Resp. Serv. Edilizia Privata  
(Geom. P. Sagliano)



Il Resp. Direzione 9  
Det. Sind. N. 24 del 07/07/2015  
(Geom. C. Tripoli)

## IL SINDACO

**Vista e condivisa** la superiore proposta del Responsabile Apicale della Direzione 9 – Edilizia Privata;

**Visto** l'art. 69 dell'O.R.EE.LL. modificato dal D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti** i commi 4, 5 e 6 del D.Lgs 267/2000 ed i commi 2 e 4 dell'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000;

**Ritenuto** di dovere provvedere in merito e quindi emettere apposito provvedimento con il quale ingiungere alla R.F.I. di Palermo – Direzione Territoriale Produzione, Via Rocco Pirri n. 24, 90123 Palermo, la realizzazione di lavori di messa in sicurezza del sottopassaggio ferroviario sito in via Bagnera, mediante l'esecuzione di opere di ripristino e consolidamento delle parti interessate;

## ORDINA

Alla alla R.F.I. di Palermo – Direzione Territoriale Produzione, Via Rocco Pirri n. 24, 90123 Palermo, di provvedere entro il termine di giorni **quindici** dalla notifica della presente Ordinanza, sotto la guida di un tecnico qualificato, ad effettuare una più accurata verifica del sottopassaggio ferroviario di via Bagnera a Bagheria, eseguendo i lavori ritenuti necessari ed urgenti ad eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità, mediante l'esecuzione di opere di ripristino e consolidamento delle parti interessate.

La R.F.I di Palermo – Direzione Territoriale, qualora volesse procedere all'esecuzione di ulteriori interventi, inerenti all'ordinaria ed alla straordinaria manutenzione del sottopassaggio ferroviario, dovrà munirsi delle apposite necessarie ulteriori autorizzazioni previste per legge.

E' fatto, altresì obbligo, ad ultimazione dei lavori, produrre apposita relazione a firma del Direttore dei Lavori, dalla quale si evinca l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori intimati con la presente ordinanza, nonché copia della ricevuta del formulario rifiuti dei materiali allontanati.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, questa Amministrazione riterrà i soggetti obbligati per legge inadempienti alla presente Ordinanza Sindacale, provvedendo all'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 650 e 677 del Codice Penale.


Inoltre, darà disposizione affinché, ai sensi dell'art. 38 comma 3 della Legge 142/90, si proceda d'Ufficio a quanto sopra stabilito, limitatamente alle opere necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, a spese della RFI di Palermo – Direzione Territoriale, senza pregiudizio dell'azione penale del reato in cui incorrerà.

Il Comando di Polizia Municipale è tenuto a vigilare sull'ottemperanza del presente atto;

Dalla residenza municipale. 19 APR. 2016

**Il Sindaco**

(Dott. Patrizio Cinque)



**Alla RFI - Direzione Territoriale Produzione**

Via Rocco Pirri n. 24

90123 Palermo

*Pec: rfi-dpr-dtp.pa@p.rfi.it*

**Alla Stazione Ferroviaria di Bagheria**

Via Stazione

90011 Bagheria

**Al Comando di P.M.**

SEDE

**Al Segretario Generale**

SEDE

